



BT CHEM
HÓA KEO BÌNH THẠNH

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

CÔNG TY TNHH SX - TM HOÁ KEO BÌNH THẠNH

Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Tel: (0650) 3 789 991/2/3.
Fax: (0650) 3 789 996. Email: hkb@btchem.com.vn. www.btchem.com.vn



BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SẢN PHẨM

(Số)

1. Ngày kiểm tra: 23-07-2026 → 27-07-2026

2. Tại công ty: Thành Việt

3. Thành phần tham dự:

- Anh / Chị: A. Tân, Ky. Thuật, BT-Chem

- Anh / Chị:

4. Nội dung và kết quả kiểm tra:

Nội dung kiểm tra:	Sản phẩm kiểm tra
Kiểm tra chất lượng màu TV 299 A (kiểm tra dưới mặt theo thực tế tại Cty Thành Việt)	Kiểm tra trên phối gỗ óc chó, sơn giả cổ
	* Họa chất lượng tại kho Cty Thành Việt

Quy trình thực hiện

- * Quy trình kiểm tra
- B1) Stain màu sau 15 phút
- B2) Dốt NC 1212 (2 path) sau 1 h # 240
- B3) Sơn glaze màu để bề mặt → sau đó lau sạch lại sau 30 phút
- B4) Dốt NC 1212 (2 path) sau 1 h # 320
- B5) Phấn dặm glaze màu → sau đó dùng cọ đánh lại
- B6) Dốt NC 1212 (2 path) sau 1 h # 320
- B7) Chỉnh sửa glaze màu glossy màu sau 30 phút
- B8) Bơm NC NY (TV) 101 (2 path)
- * Hoàn thiện xong quy trình để khô tự nhiên sau 11 h
- Đến kiểm tra dưới mặt theo thực tế tại nhà máy

Kết quả kiểm tra

1. Tỷ lệ pha, Độ nhớt (ghi rõ loại dung môi và cứng sử dụng)	1. Lót NC 12.12 (1-1) 15" 12 2. Bông NC N.Y (TV) 10", (1-1.5) 14" 12 3.
2. Màng sơn (Nếu không đạt ghi rõ số lượng và nội dung không đạt)	
3. Độ bóng và màu sắc	Độ bóng đạt Màu sắc đạt
4. Kết quả kiểm tra dầu dính mặt theo thực tế chuyển pallet	Thử để phun hoàn thiện để khô sau 14 giờ - chất chống lún nhau ở giữa có vết bám theo thực tế chuyển pallet (khởi lượng dầu là 30kg) → dẫn tung 7 giờ - thao ra → kết quả cả 2 thử đều bị dính phom không đạt (dính cục bộ) Sau đó lấy ở thử phun tới chế độ phun khô (path) → để khô 16h → dẫn lại khởi lượng 30kg → dẫn tung 5 giờ → thao ra cả 2 thử đều bị dính phom (dính cục bộ)
5. Các nội dung khác	Chào các thực hiện kỹ thuật phun Phun bóng súng dầu ngoài khu vực làm màu Nhiệt độ trên bề mặt sản phẩm là 37°C

5. Kết luận

Mẫu TV 2.9.9.A kiểm tra theo sản xuất thực tế tại Cty Thịnh Việt Kiểm tra dính mặt


Mẫu phun hoàn thiện để khô tự nhiên sau 14h → dẫn bị dính phom


Tới chế độ lần 1 khô tự nhiên sau 16h → dẫn bị dính phom

Ý kiến, xác nhận khách hàng

Kỹ thuật HKBT

QC HKBT


Mr. Quang Tân


Nguyễn Anh Tri