



BT CHEM
HÓA KEO BÌNH THẠNH

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

CÔNG TY TNHH SX - TM HÓA KEO BÌNH THẠNH
Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Tel: (0650) 3 789 991/2/3.
Fax: (0650) 3 789 996. Email: hkb@btchem.com.vn www.btchem.com.vn



55-26

BÁO CÁO TỔNG HỢP

1. Thông tin nội dung không phù hợp:

<u>Khách hàng</u>	<u>Tên màu</u>	<u>Nội dung không phù hợp</u>
Minh Phát 2 (08/07)	Glaze màu 1 MP 595 H	Bị dai, khó chà
<u>Mô tả</u> - Sản xuất theo quy trình màu MP 595 H công đoạn Glaze màu 1 công nhân chà bụi nhùi dai, khó chà. - Số lượng: 40 kg (mssx: 1080526)		
(TT KPH. KPH 55-26)		

2. Kết quả kiểm tra và kết luận:


Nội dung báo cáo	Tổng kết thông tin	Số báo cáo
1. Kiểm tra chất lượng các loại hóa chất sử dụng	*Kết quả kiểm tra tại khách hàng (KT + QC): - Kiểm tra quy trình màu MP 595 H: kết quả dùng bụi nhùi chà bị dai cứng, khó chà (glaze màu 1 chủ yếu để lấy ghim gỗ) - Thực hiện thêm: lấy glaze màu 1 MP 595 H pha tỉ lệ 1:1 với bột lau BT 2010 H, sau đó làm theo quy trình. - Kết quả: để sau 2h chà bụi nhùi kiểm tra đạt.	KT + QC 01. KPH 55-26
2. Xử lý	- Thu hồi sản phẩm - Chỉnh bột lau BT 2010 H tỷ lệ 1:1 với glaze màu 1	KT + QC 01. KPH 55-26 KT 02. KPH 55-26
3. Biện pháp khắc phục - phòng ngừa	Sử dụng bột lau BT 2010 H	


3. Nguyên nhân của hiện tượng:

Do sử dụng bột lau BT 3007 H thay thế BT 2010 H.

15/7/2025 18/07/2026

Ngày 14 tháng 07 năm 2026
Người báo cáo


Ngô Tiến Đạt


Ngô Thị Băng Tâm